

PM 7

I heatomgång 2 drar vi ner från 10 varv till 8 varv pågrund av säkerhetsskäl, Värme.